

BHE 2444
BHE 2644
KHE 2444
KHE 2644



-
- ru** Оригинальное руководство по эксплуатации 4
kk Түпнұсқалық қолдану нұсқаулығының аудармасы 8



- ky** Пайдалануу боюнча өзгөчө колдонмога котормо 12
hy Շահագործման օրիգինալ ձեռնարկի բարգմանըլրյում 16

BHE 2644, KHE 2644



BHE 2444, KHE 2444



			BHE 2444	KHE 2444	BHE 2644	KHE 2644
*1) Serial Number	-	-	06153...	06154...	06156...	06157...
	P ₁	W	800	800	800	800
	P ₂	W	370	370	410	410
	n ₁	/min rpm	0 - 1230	0 - 1230	0 - 1150	0 - 1150
	n ₂	/min rpm	880	880	960	960
	SDS-plus		✓	✓	✓	✓
	ø max.	mm in	24 (15/16)	24 (15/16)	26 (1)	26 (1)
	s max.	/min bpm	5400	5400	5400	5400
	ø max.	mm in	68 (2 5/8)	68 (2 5/8)	68 (2 5/8)	68 (2 5/8)
	ø max.	mm in	30 (1 3/16)	30 (1 3/16)	30 (1 3/16)	30 (1 3/16)
	ø max.	mm in	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)
	m	kg lbs	2,3 (5.1)	2,4 (5.3)	2,7 (5.5)	2,9 (6.4)
	D	mm in	43 (1 11/16)	43 (1 11/16)	43 (1 11/16)	43 (1 11/16)
	a _{h,HD} /K _{h,HD}	m/s ²	13,7 / 1,5	13,7 / 1,5	12,0 / 1,5	12,0 / 1,5
	a _{h,Ceq} /K _{h,Ceq}	m/s ²	- / -	15,0 / 1,5	- / -	15,0 / 1,5
	L _{pA} /K _{pA}	dB (A)	92 / 3	92 / 3	89 / 3	89 / 3
	L _{WA} /K _{WA}	dB (A)	103 / 3	103 / 3	100 / 3	100 / 3

 *2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU

*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-6:2010, EN 50581:2012

2017-03-07, Bernd Fleischmann 
Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Оригинальное руководство по эксплуатации

1. Декларация о соответствии

Мы с полной ответственностью заявляем: Эти перфораторы с идентификацией по типу и серийному номеру *1), отвечают всем соответствующим требованиям директив *2) и норм *3). Техническая документация для *4) - см. с. 3.

2. Использование по назначению

Перфоратор, оснащенный соответствующими принадлежностями, предназначен для работ с бурами (только KHE 2444, KHE 2644) для долбления бетона, камня и подобных материалов, для работ со сверлильными коронками по кирпичу и подобным материалам, а также для обычного сверления по металлу, древесине и т. д., а также для заворачивания шурупа.

За ущерб, возникший в результате использования не по назначению, ответственность несет только пользователь.

Необходимо соблюдать общепринятые правила по технике безопасности, а также указания, приведенные в данной инструкции.

3. Общие указания по технике безопасности



Для вашей собственной безопасности и защиты электроинструмента от повреждений соблюдайте указания, отмеченные данным символом!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В целях снижения риска травмирования прочтите руководство по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все инструкции и указания по технике безопасности. Невыполнение инструкций и указаний по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или к получению тяжелых травм.

Сохраните все инструкции и указания по технике безопасности для будущего владельца насадки.

Передавайте электроинструмент следующему владельцу только вместе с этими документами.

4. Специальные указания по технике безопасности

Надевайте защитные наушники.

Воздействие шума может привести к потере слуха.

Эксплуатируйте инструмент с дополнительной рукояткой, входящей в комплект поставки. Потеря контроля над

инструментом может стать причиной получения травм.

При выполнении работ вблизи скрытой электропроводки или сетевого кабеля самого электроинструмента держите инструмент только за изолированные поверхности. Контакт с токопроводящим кабелем может вызвать подачу напряжения на металлические части инструмента и стать причиной удара током.

Всегда крепко держите инструмент двумя руками за рукоятки, примите более устойчивое положение и будьте внимательны при выполнении работы.

При работе с электроинструментом всегда надевайте защитные очки, рабочие перчатки и нескользящую обувь!

Убедитесь, что в том месте, где будут производиться работы, **не проходят линии электро-, водо- и газоснабжения** (например, с помощью металлоискателя).

Предохранительная муфта Metabo S-automatic. При срабатывании предохранительной муфты незамедлительно выключайте инструмент! в случае защемления или зацепления сменного инструмента двигатель останавливается. Тем не менее, в связи с возможным возникновением отдачи при работе всегда держите инструмент двумя руками за рукоятки, принимайте более устойчивое положение и будьте внимательны при выполнении работы.

Не допускайте непреднамеренного пуска: всегда снимайте блокировку с выключателя, если вилка была вынута из розетки или если произошел сбой в подаче тока.

Не прикасайтесь к врачающимся битам.

Удаляйте опилки и тому подобное только после полной остановки инструмента.

Соблюдайте осторожность при сложном завинчивании (завинчивание шурупов с метрической или дюймовой резьбой в сталь)! Головка винта может быть сорвана или могут возникнуть высокие реактивные крутящие моменты на рукоятке.

Перед проведением каких-либо настроек или работ по техническому обслуживанию вынимайте сетевую вилку из розетки.

Пыль, возникающая при обработке материалов, содержащих свинец, некоторых видов древесины, минералов и металлов, может представлять собой опасность для здоровья. Вдыхание частиц такой пыли или контакт с ней может стать причиной появления аллергических реакций и/или заболеваний дыхательных путей.

Некоторые виды пыли (например пыль, возникающая при обработке дуба или букса) считаются канцерогенными, особенно в комбинации с дополнительными материалами, используемыми для обработки древесины (соль хромовой кислоты, средства защиты

древесины). Обработка материалов с содержанием асбеста должна выполняться только специалистами.

- По возможности используйте подходящий пылеотсасывающий аппарат.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочей зоны.
- Рекомендуется носить респиратор с фильтром класса P2.

Соблюдайте действующие национальные предписания по обработке материалов.

Обрабатываемые детали небольшого размера должны быть зафиксированы (например, зажаты в тисках или закреплены на рабочем столе с помощью струбцин) таким образом, чтобы при сверлении они не были захвачены сверлом.

5. Обзор

См. с. 2.

- 1 Дополнительная рукоятка
- 2 Фиксатор рабочего инструмента
- 3 Ограничитель глубины сверления
- 4 Переключатель направления вращения
- 5 Кнопка-фиксатор для непрерывного режима работы
- 6 Нажимной переключатель
- 7 Стопор
- 8 Переключатель

6. Ввод в эксплуатацию

! Перед вводом в эксплуатацию проверьте, соответствуют ли напряжение и частота сети, указанные на заводской табличке, параметрам сети электропитания.

6.1 Установка дополнительной рукоятки

! Из соображений безопасности всегда применяйте дополнительную рукоятку, входящую в комплект поставки.

Разожмите зажимное кольцо поворотом дополнительной рукоятки (1) в левую сторону. Наденьте дополнительную рукоятку на шейку зажима инструмента. Вставьте ограничитель глубины сверления (3). Прочно затяните дополнительную рукоятку под нужным углом в зависимости от характера работ.

7. Эксплуатация

7.1 Перестановка ограничителя глубины сверления

Ослабьте дополнительную рукоятку (1). Установите ограничитель глубины сверления (3) на нужную глубину и снова прочно затяните дополнительную рукоятку.

7.2 Регулировка направления вращения, блокировка для транспортировки (блокировка против включения)

! Нажмите переключатель направления вращения (4) только при неработающем электродвигателе.

См. с. 2.

R = правое вращение

L = левое вращение

7.3 Выбор режима работы

Выберите нужный режим работы поворотом переключателя (8). Для осуществления поворота нажмите на стопор (7).



Сверление без удара




Ударное сверление



Долбежные работы (только KHE 2444, KHE 2644)

В положении долбления долото зафиксировано от проворачивания.

Для того чтобы установить долото в положение, соответствующее конкретной задаче, установите переключатель (8) между  и .

! При установленном долоте используйте инструмент исключительно в режиме долбления .

! Не используйте инструмент с установленным долотом в качестве рыхлителя.

7.4 Замена рабочего инструмента/патрона перфоратора

! Перед установкой очистите хвостовик рабочего инструмента и смажьте его специальной смазкой (№ для заказа: 6.31800)! Только для использования со сменными инструментами SDS-Plus!

Установка сменного инструмента:

- поверните инструмент и вставляйте до фиксации. Сменный инструмент фиксируется автоматически.

Извлечение инструмента:

См. с. 2, рис. А.

Поверните фиксирующую обойму (2) в направлении стрелки (а) и извлеките сменный инструмент (b).

7.5 Включение/выключение, изменение частоты вращения

Включение, частота вращения: нажмите на переключатель (6).

Нажатием на переключатель можно изменять частоту вращения.

Для выключения отпустите нажимной переключатель.

Режим непрерывной работы: при нажатом переключателе (6) нажмите кнопку-фиксатор (5) и отпустите нажимной переключатель. Для выключения нажмите нажимной переключатель (6) еще раз, а затем отпустите его.

! При продолжительном включении инструмент продолжает работать, даже если он выпущен из рук. Поэтому всегда крепко держите инструмент двумя руками за рукоятки, займите устойчивое положение и сконцентрируйте все внимание на выполняемой работе.

8. Техническое обслуживание

Время от времени производите чистку вентиляционных прорезей инструмента.

9. Устранение неисправностей

Если нажимной переключатель (6) не нажимается, проверьте, находится ли переключатель направления вращения (4) точно в положении R или L.

10. Принадлежности

Используйте только оригинальные принадлежности Metabo.

Используйте только те принадлежности, которые отвечают требованиям и параметрам, перечисленным в данном руководстве по эксплуатации.

Надежно фиксируйте принадлежности. При эксплуатации электроинструмента в держателе: надежно закрепите электроинструмент. Потеря контроля над электроинструментом и насадкой может стать причиной получения травм.

Полный ассортимент принадлежностей смотрите на сайте www.metabo.com или в главном каталоге.

11. Ремонт

К ремонту электроинструмента допускаются только квалифицированные электрики!

Для ремонта электроинструмента производства Metabo обращайтесь в ближайшее представительство Metabo. Адрес см. на сайте www.metabo.com.

Списки запасных частей можно скачать на сайте www.metabo.com.

12. Защита окружающей среды

Выполняйте национальные правила утилизации и переработки отслужившего электроинструмента, упаковки и принадлежностей.

 Только для стран ЕС: не утилизируйте электроприборы и электроинструменты

вместе с бытовыми отходами! Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использовании старых электроприборов и электронного оборудования и соответствующим национальным нормам бывшие в употреблении электроприборы и электроинструменты подлежат раздельной утилизации с целью их последующей экологически безопасной переработки.

13. Технические характеристики

Пояснения к данным, указанным на с. 3.

Оставляем за собой право на технические изменения.

P_1 =名义功率

P_2 = выходная мощность

n_1 = частота вращения холостого хода

n_2 = частота вращения под нагрузкой

\varnothing_{\max} = максимальный диаметр бура

s_{\max} = максимальная частота ударов

m = масса

D = диаметр шейки зажима

Результаты измерений получены в соответствии со стандартом EN 60745.

Электроинструмент класса защиты II

~ Переменный ток

На указанные технические характеристики распространяются допуски, предусмотренные действующими стандартами.

!**Значения шума и вибрации**

Эти значения позволяют оценивать и сравнивать шум и вибрацию, создаваемые при работе различных электроинструментов. В зависимости от условий эксплуатации, состояния электроинструмента или рабочих (сменных) инструментов фактическая нагрузка может быть выше или ниже. При определении примерного уровня шума и вибрации учтывайте перерывы в работе и фазы работы с пониженной (шумовой) нагрузкой. Определите перечень организационных мер по защите пользователя с учетом тех или иных значений шума и вибрации.

Суммарное значение вибрации (векторная сумма трёх направлений) рассчитывается в соответствии со стандартом EN 60745:

$a_{h, HD}$ = эмиссионный показатель вибрации (ударное сверление в бетоне)

$a_{h, Cheq}$ = эмиссионный показатель вибрации (долбление)

$K_{h,HD/Cheq}$ = коэффициент погрешности (вибрация)

Уровень шума по методу A:

L_{pA} = уровень звукового давления

L_{WA} = уровень звуковой мощности

K_{pA}, K_{WA} = коэффициент погрешности



Надевайте защитные наушники!



Информация для покупателя:

Сертификат соответствия:

№ ТС RU C-DE.БЛ08.В.00918, срок действия с 27.10.2017 по 26.10.2022 г., выдан органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации»; Адрес(юр. и факт.): 153032, Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1; тел. (4932)77-34-67; факс (4932)77-34-67; E-mail: ivfs@mail.ru; Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.16 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

Страна изготовления: Китай

Производитель: "Metabowerke GmbH", Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, Германия

Импортер в России:

ООО "Метабо Евразия"

Россия, 127273, Москва

ул. Березовая аллея, д 5 а, стр 7, офис 106

тел.: +7 495 980 78 41

Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере инструмента, указанном на его шильдике. 1 я цифра обозначает год, например «4» обозначает, что изделие произведено в 2014 году. 2 я и 3 я цифры обозначают номер месяца в году производства, например «05» - май

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. На этикетке).

Түпнұсқалық қолдану нұсқаулығының аудармасы

1. Сәйкестілік декларациясы

Біз тиіп мен сериялық нөмірі *1) бойынша сәйкестендірілген осы перфораторлар директивтер *2) мен нормалардың *3) барлық тиісті талаптарына жауап береді деп толық жауапкершілікпен айта аламыз. *4) арналған техникалық құжаттаманы 3-беттен қар.

2. Мақсаты бойынша пайдалану

Тиісті жабдықтармен жарақтандырылған перфоратор бетонды, тасты және басқа үксақ материалдарды бұрылдайтын (тек КНЕ 2444, КНЕ 2644), бұрының қаптамасы барлар – кірпіш пен үксақ материалдарды бұрылау мен қашауға, сондай-ақ металды, ағашты ж.б. соқысыз бұрылау мен айналдыруға, сонымен қатар шұрыптарды бұрауға арналған.

Мақсатына сау өмек пайдалану нәтижесінде пайда болған шынын үшін жауапкершілік тек пайдаланушыға ғана жүктелінеді.

Жазатайым оқиғаларға жол бермеудің жалпылама қабылданған ережелерін, сондай-ақ осы басшылық құжатта берілген нұсқауларды сақтау керек.

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы нұсқаулар



Өзініздің жеке қауіпсіздігініз беренше мәнде электр аспабын бұзылыстардан қорғау үшін! | таңбасымен белгіленген нұсқауларды сақтаңыздар!



ЕСКЕРТУ! Жарақат алу | төмендегу мақсатында осы пайдалануға беру жөніндегі басшылық құжатты оқыңыз.



ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік техникасы жөніндегі барлық нұсқаулар мен нұсқаулықтарды оқыңыз. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар мен нұсқаулықтарды сақтамау электр тоғынын согу, өрттіп пайда болуы және/немесе ауыр жарақат алуға әкелу мүмкін.

Кондырығының болашақ иесі үшін қауіпсіздік техникасы жөніндегі барлық нұсқаулар мен нұсқаулықтарды сақтаңыз.

Электр аспабын келесі иесіне тек осы құжаттармен бірге беріңіз.

4. Қауіпсіздік техникасы бойынша арнайы нұсқаулар

Есту органдарын қорғау құралдарын пайдаланыңыз! Шудың әсері есту органына жарақат әкелу мүмкін.

Аспапты жеткізу жинағына кіретін қосымша тұтқамен бірге пайдаланыңыз. Бақылауды жоғалту жарақатқа әкелу мүмкін.

Жасырын электр өткізгіштің немесе электр аспабының желілік шоғырысмының маңында жұмыс жасаған кезде аспапты оқшаулайтын беттігі артында ғана ұстаңыз. Кернеу астында тұрган өткізгіштермен байланыс аспаптың металл белгінге беріліп, электр тогы соғуға әкелу мүмкін.

Аспапты үнемі екі қолмен тұтқадан ұстаңыз, тұракты құйді қабылданың және жұмыс жасау кезінде сақ болыңыз.

Электр аспабымен жұмыс жасау кезінде үнемі қорғаныс көзілдірігін, жұмыс қолғабын және сирғанамайтын аяқ-күйін күнің!

Жұмыстар жүргізетін орында электр-, су-, және газбен жабдықтау желілерін өтпейтіндігіне көз жеткізуіз (мысалы, металл іздеіштік көмегі арқылы).

Metabo S-automatic сақтандыру муфтасы

Сақтандыру муфтасы лақтырылған кезде дереу аспапты өшіріңіз! Ауыстыратын аспап желінген немесе сыйналанған жағдайда, қозғалтқыш тоқтайты. Дегенмен, жұмыс кезінде берудің ықтимал пайда болуына байланысты аспапты екі қолмен тұтқадан ұстаңыз, айтарлықтай берік құйді қабылдап, жұмыс жасаған кезде мүкият болыңыз. Әдай іске қосуға жол берменіз: егер айрып розеткадан шығарылған немесе ток беруде жаңылыс болса, онда үнемі бұғаттауды өшіріштеп шешіңіз. Айналып тұрган жұмыс аспабын ұстамаңыз. Үгіндіні және басқа қоқысты аспап толық тоқтағаннан кейін ғана тастаңыз.

Күрделі жағдайларда шұрыптармен жұмыс жасау (метрлік немесе дюймдік болаттагы кесігін бар шұрыптарды бұрау) кезінде сақ болыңыз! Бұранданың басы жұлдынуы немесе тұтқада жоғары реактивтік айналатын сет пайда болуы мүмкін.

Қандай да бір баптау, қайта жабдықтау, техникалық қызмет көрсету немесе тазалауды жүргізу алдында желілік айырды розеткадан шығарыңыз.

Қорғасын, ағаштардың, минералдар мен металдардың кейір түрлерінен тұратын материалдардың өңдеу кезінде пайда болатын шаң деңсаулық үшін қауіп тұдыруы мүмкін.

Одай шаң белшектері бар ауаны жұту немесе онымен байланысты болу аллергиялық реакциялардың және/немесе тыныс алу жолдары ауруларының пайда болуына әкеліп соғуы мүмкін. Шаңның кейір түрлері (мысалы, емен немесе бүкіл өңдеу кезіндегі), есіресе ағашты өңдеу үшін қолданылатын қосымша материалдармен (хром қышқылының тұзы, ағашты қорғау құралдары) арапасуда канцерогенді болып есептелінеді.

Құрамында асбест бар материалдарды өңдеуді тек мамандар орында керек.

- Мұмкіндігінше сай келетін шаң соратын аппаратты пайдаланыңыз.
- Жұмыс аймагын жақсылап жедетуді қамтамасыз етіңіз.
- Р2 класының сүзгіші бар респиратор киоге көнеш беріледі.

Материалдарды өңдеуге қатысты ұлттық үйарымдарда сақтаңыз.

Олшемі кішкентай өндөлетін бөлшектер бұргылау кезінде бұргыға ілініп қалмайтындау етіп бекітілуі керек (мысалы, бедерлемеде қысылған немесе жұмыс үстеліне бұрандама қысыштық көмегімен бекітілген).

5. Шолу

2-бетті қар.

- 1 Косымша тұтқа
- 2 Жұмыс аспабын бекіткіш
- 3 Бұргылау терендігін шектеуші
- 4 Айналу бағытын ауыстырыш
- 5 Жұмыстың толассыз тәртібіне арналған бекіткіш-нұктесі
- 6 Басатын ауыстырыш
- 7 Текеуіш
- 8 Ауыстырыш

6. Пайдалануға беруге енгізу

! Пайдалануға беру алдында зауыттық тақтайшада көрсетілген кернеудің мәндері мен желінің жиілігі электр желісінің параметрлерімен сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

6.1 Қосымша тұтқаны орнату

! Қауіпсіздік үшін үнемі жеткізу жинағының ішіне кіретін қосымша тұтқаны қолданыңыз.

Қосымша тұтқаны (1) сол жаққа қарай бұраумен басатын сақинаны жіберіңіз. Қосымша тұтқаны аспапты қысатын мойынға кілгізіңіз. Бұргылау терендігін шектеуші (3) қозғалтыңыз. Қосымша тұтқаны жұмыс сипаттына байланысты көркөт бұрыштың астына қарай берік тартыңыз.

7. Пайдалануға беру

7.1 Бұргылау терендігін шектегішті орнынан ауыстыру

Қосымша тұтқаны (1) босатыңыз. Бұргылау терендігін шектегішті (3) көркөті терендікке орнатыңыз және қайтадан қосымша тұтқаны берік тартыңыз.

7.2 Айналу бағыттарын реттеу, тасымалдау үшін бұғаттау (қосуға қарсы ұйғаттау)

Айналу бағытын ауыстырышты (4) тек жұмыс істемейтін электр қозғалтқышы кезінде басыңыз.

2-бетті қар.

R = оң жақ айналу

L = сол жақ айналу

7.3 Айналдыру бағытын таңдау

Жұмыстың керекті тәртібін ауыстырышты айналдыру (8) арқылы таңдаңыз. Айналдыруды жүзеге асыру үшін тежеуішті (7) басыңыз.



Соққысыз бұргылау



Соққымен бұргылау



Қашау жұмыстар
(тек КНЕ 2444, КНЕ 2644)

Бұргылау қағидасында қашау айналдырудан бекітілген.

Қашауды нақты тапсырмаға сай тәндей орнату үшін, ауыстырышты (8) және арасына орнатыңыз.

! Бекітілген қашау кезінде аспапты тек қашау тәртібінде пайдаланыңыз.

! Қашау бекітілген аспапты тетік ретінде пайдалануға болмайды.

7.4 Жұмыс аспабын/перфоратор патронын ауыстыру

! Орнату алдында жұмыс аспабының артқы ілмегін тазалаңыз және оны арнайы майлаумен (тапсырысқа арналған №: 6.31800) майланыңыз! Тек ауыстыратын аспаптармен SDS-Plus пайдалануға арналған!

Ауыстыратын аспапты орнату:

- аспапты бұрыңыз және бекітуге дейін қойыңыз. Аспап автоматты түрде бұғатталады.

Аспапты шығару:

2-беттегі А-сүретін қар.

Бекітілетін (2) оқтізерді нұсқағыш (a) бағытына қарай бұраңыз және ауыстыратын аспапты (b) шығарыңыз.

7.5 Қосу/өшіру, айналу жылдамдығын ауыстыру

Қосу, айналу жылдамдығы: ауыстырышқа басыңыз (6).

Ауыстырышқа басу арқылы айналу жылдамдығын өзгертуге болады.

Өшіру үшін басып ауыстырышты жіберіңіз.

Толассыз жұмыс тәртібі: басылып турған ауыстырыш (6) кезінде бекіткіш-нұктені (5) басып, басатын ауыстырышты (5) басыңыз және басып ауыстырышты жіберіңіз. Өшіру

кк ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ

үшін басатын ауыстырышты (6) тағы басыңыз, артынан оны қоя беріңіз.

! Үзак уақыт бойы қосылып тұрған аспап, тілті оны қолға ұстамай тұрған кезде де, жұмыс істеуін жалғастырады. Сондықтан аспапты үнемі екі қолмен тұтқадан қатты ұстаңыз, тұрақты күйді қабылданыз және жасап жатқан жұмысыңызға мүқият көңіл белініз.

8. Техникалық қызмет көрсету, сипаттамалар

Арасына уақыт сала аспаптың желдеткіш ойықтарын тазалап тұрыңыз.

9. Бұзылыстарды жою

Егер басатын ауыстырыш (6) басылмай қалса, онда айналу бағытының ауыстырышы (4) нақты R немесе L күйінде тұрған-тұрмаганың тексеріңіз.

10. Тиесілі жабдықтары

Metabo тек тұпнұсқалық жабдықтарын пайдаланыңыз.

Осы пайдалануға беру жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген талаптар мен параметрлерге жауап беретін жабдықтарды ғана пайдаланыңыз. Жабдықтауды сенімді етіп бекітіңіз. Егер аспап ұстаңышта пайдалануға берілген болса: аспапты сенімді етіп бекітіңіз. Бақылауды жогалту жарақтаптанаға әкелу мүмкін.

Жабдықтардын толық ассортиментін www.metabo.com сайтынан немесе каталогтан қар.

11. Жөндеу

Электр аспапты жөндеуді тек білікті маман-электриктер ғана жүзеге асыруы керек!

Metabo электр аспабын жөндеу үшін жақын Metabo өнірлік өкілділігіне хабарласыңыз. Мекен-жайын www.metabo.com сайтынан караңыз.

Қосалқы бөлшектердің тізімдерін www.metabo.com сайтынан жүктеуге болады.

12. Қоршаған ортанды қорғау

Қызмет көрсеткен машиналарды, орамдар мен жабдықтарды экологиялық қауіпсіз көдеге асыру және қайта өндеу бойынша ұлттық үйірлемелердің сақтаңызы.

 ЕК елдері үшін ғана: электр аспаптарын тұрмыстық қалдықтармен көдеге асыруға болмайды! Электролік және электрондық жабдықтардың қалдықтары бойынша Еуропалық 2002/96/EK директивіне және тиисті ұлттық нормаларға сәйкес пайдалануда болған электр аспаптары мен жабдықтар оларды экологиялық қауіпсіз қайта өндеу мақсатында бөлек көдеге асыруға тиесілі.

13. Техникалық сипаттартары

3-бетте берілген мәліметтерге түсінік беру.

Техникалық өзгертулер құқығы бізде қалады.

P_1 = номиналдық тұтынушы қуаттылық;
 P_2 = шығатын қуаттылық;
 n_1 = жүктемесіз айналу жиілігі;
 n_2 = жүктеме астында айналу жиілігі;
 \varnothing_{\max} = бұрғылаудың максималдық диаметрі;
 S_{\max} = соққының максималдық саны;
 W = дара соққының энергиясы;
 m = жепілік шоғырсымыздың масса;
 D = басқыш мойнының диаметрі.

Өлшеу нәтижелері EN 60745 стандартына сәйкес алғынған.

II қорғау класының аспабы

~ ауыспалы ток

Көрсетілген техникалық сипаттамаларға қолданыстағы стандарттармен қарастырылған рұқсаттар таралады.

Шу мен дірілдің мәндері

! Осы мәндер өртүрлі электролік аспаптардың шу emissиясын бағалау мен салыстыруға мүмкіндік береді. Электролік аспапты пайдалануға беру жағдайына байланысты электролік аспаптың немесе жұмыс (ауыспалы) аспаптардың нақты жүктемесі жоғары немесе төмен болуы мүмкін. Шу мен дірілдің болжамдың деңгейін анықтау кезінде жұмыстағы үзілістер мен төмен шу жүктемесі бар жұмыс фазасын ескеру керек.

Пайдалануышының қорғауы қатысты үйімдестіру шаралардың тізімін шу мен дірілдің қандай да бір мәндерінің есебімен анықтау керек.

Дірілдің жалпы мәні (уш бағыттың векторлық сомасы) EN 60745 сәйкес есептелеңеді:

a_h, HD = діріл шығарудың мәні (бетондағы соққымен бұрғылау);

$a_h, Cheq$ = діріл шығарудың мәні (қашау);
 $K_h, HD/Cheq/D$ = дәлсіздік коэффициенті (діріл).

А өдісі бойынша шудың деңгейі:

L_{pA} = дыбыс қысымының деңгейі;
 L_{WA} = дыбыс қуаттылығының деңгейі;

K_{pA}, K_{WA} = бұзылыс коэффициенті.

**⚠ Есты органдарын қорғау
құралдарын қолданыңыз!**



Сатып алушыға арналған ақпарат:

Сәйкестік сертификаты:

Сәйкестік сертификаты: № TC RU C-DE.БЛОВ.В.00918, жарамдылық мерзімі 27.10.2017 жылдан бастап 26.10.2022 жылға дейін, «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» өнімді сертификаттау органды ЖШҚ «Иваново Сертификаттау Қоры» арқылы берілген; мекенжайы (занды және нақты): 153032, Ресей Федерациясы, Иваново обл., Иваново қаласы, Станкостроитель көшесі, № 1 үй; тел. (4932)77-34-67; факс (4932)77-34-67; E-mail: ivfs@mail.ru; Аккредитация аттестаты № RA.RU.11БЛ08, 24.03.16 ж. Аккредитация бойынша федералдық қызметтепен берілген.

Өндіруші ел: Қытай

Өндіруші: «Metabowerke GmbH», Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, Германия

Ресейге импорттаушы:

ЖШҚ «Метабо Евразия»

Ресей, 127273, Мәскей

Березовская аллея көшесі, № 5 а, 7-құрылыш, 106-кенсе

тел.: +7 495 980 78 41

Өндіру күні жабдықтың тақтайшасында 10 таңбалық сериялық нөмірінде шифрланған. 1-сан жылды білдіреді, мысалы, «4» саны өнім 2014 жылы өндірілгенін білдіреді. 2- және 3-сан өндірілген жылдағы ай санын білдіреді, мысалы, «05» - мамыр айы.

Өнімнің жарамдылық мерзімі 7 жылды құрайды. Өндірілген күннен кейін 5 жыл сақтауда тұрган жағдайда алдын ала тексермesten пайдалану ұсынылмайды (өндірілген күннің жапсырмадан қараңыз).

Пайдалануу боюнча өзгөчө колдонмога котормо

1. Үлайыктуулук декларациясы

Бул перфораторлор өзүнүн түрү жана сериялык номерине түтүр келишин *1), көрсөтмөлөрдүн бардык тиешелүү талаптары *2) жана нормаларына жооп беришнүү *3) толук жоопкерчилик менен айта алабыз. Техникалык документтери *4) – 3-бетке караңыз.

2. Милдети боюнча пайдалануу

Тиешелүү шаймандар менен жабдылган перфоратор бургулар (КНЕ 2444, КНЕ 2644 менен гана) менен бетон, таш жана ушуга оқшош материалдарды оюу учун, бургулоо коронкалары менен кыш жана ушуга оқшош материалдар менен иштеш учун, металл, жыгач жана ушул сыйктууларды жөнөкөй көзөө үчүн, ошондой эле шуруптарды бурап киргизүү үчүн иштетилет.

Перфоратор өзүнүн милдетинен башка максатта колдонулуп, ага зыян жетсе, буга жалаң гана пайдалануучу жооптуу саналат. Коопсуздук техникиасы боюнча жалпы кабыл алынган эрежелерге, ошондой эле ушул колдонмодо берилген көрсөтмөлөргө баш ийүү зарыл.

3. Коопсуздук техникиасы боюнча жалпы көрсөтмөлөр

 Өзүнүздүн жеке коопсуздугунуз жана электр аспабын зыян көрүүдөн сактоо үчүн ушул символ менен белгиленген көрсөтмөлөргө баш ийнүү!

 ЭСКЕРТҮҮ! Жаракат алуу кокустугун төмөндөтүү максатында ушул пайдалануу боюнча колдонмону окуп чыгыңыз.

 ЭСКЕРТҮҮ! Коопсуздук техникиасы боюнча бардык көрсөтмө жана жол-жоболорду окуп чыгыңыз. Коопсуздук техникиасы боюнча бардык көрсөтмө жана жол-жоболорго баш ийбөгөндөк электр тозуунан жабыр көрүгө, ерт чыгышына жана же оор жаракат алууга алып келет.

Коопсуздук техникиасы боюнча бардык көрсөтмө жана жол-жоболорду буюмдун кийинки ээси үчүн сактап коюнуз.

Электр инструментин жаңы ээсине сөзсүз ушул документтер менен кошо бериниз.

4. Коопсуздук техникиасы боюнча атايын көрсөтмөлөр

Коргоочу кулакчын тагыңыз.

Шоокумдун таасири угуу жөндөмдүүлүнүздүн жоголушуна алып келиши мүмкүн.

Аспалты жыйнакка кириүүчү кошумча түткасы менен бирге иштетиңиз. Көзөмөлдүү жоготуу жаракат алууга себеп болушу мүмкүн.

Жашырын электр өткөргүчкө же электр аспабынын өзүнүн тармактык кабелине жакын жерде иштегендө аспалты изоляцияланган жеринен гана кармаңыз. Электр чыналууга уланган зымга тийип кеткенде прибордун металл белүктөрүнө ток етүшү жана адамды ток урушу мүмкүн.

Ар дайым эки колунуз менен аспалтын түткасынан бекем кармаңыз, түркүтүү ороношуп алыңыз жана иштеп жатканда сак болунуз.

Электр аспал менен иштегендө ар дайым коргоочу көз айнек тагыңыз, кол кап жана тайгаланбай турган бут кийим кийиңиз!

Иш жүре турган жерде электр, суу жана газ өткөрүүчү линиялар жок экендигине ишеним пайда кылышын (мисалы, металл издеғичтин жардамында).

Metabo S-automatic алдын ала сактагыч муфтасы. Муфтанын алдын ала сактагычтары ишке түшүшүү менен заматта аспалты очурунуз! Котормо аспал тыгылып же кыпчылып каптага жагдайда кыймылдатык иштен токтойт.

Ошентсе да иштеп жатканда аспалтын тепки берииши мүмкүндүгүнө байланыштуу аны түткасынан эки кол менен бекем кармал, түркүтүү ороношуп алыңыз жана иш учурунда сак болунуз.

Аспалты максатызыз иштепнез: эгерде вилка розеткадан суурулган же аспапка ток келбей каптаган болсо, ар дайым электр очүргүчтөн блокировканы алыңыз.

Айланып жаткан аспапка кол тийгизе көрбөңүз! Кырынды жана ушуга оқшош нерселерди аспал толук токтогондан кийин гана алыңыз.

Татаал бурап киргизүү шарттарында (метрикалык же дюймдүү сайлую шуруптарды болотко катырып жатканда) аябай этият болунуз! Винттүн барку сынып калышы же туткада реактивдүү айланма момент пайда болушу мүмкүн.

Кандайдыр жөнгө салуу же техникалык кызмат көрсөтүү иштерин аткаруудан мурда тармактык вилканы розеткадан сууруп коюнуз.

Курамында коргоочу сактаган материалдарды, ошондой эле жыгач, минерал жана металлдардын айрым түрлөрүн иштеткенде пайда болгон чаң даен соолук үчүн кооп туудурушу мүмкүн. Мындай чаңдын бөлүкчөлөрү менен дем алуу же ага тийүү аплериялык дүүлүгүүлөрдүн жана/же дем алуу жолдору ооруларынын пайда болушуна себеп болушу мүмкүн. Чаңдын айрым түрлөрү (мисалы, эмен же букут) иштеткенде чыккан чаң)

канцерогендик өзгөчөлүккө ээ, айныksа жыгачты кайра иштетүүдө пайдаланылуучу кошумча материалдар (хром кислотасынын тузу, жыгачты коргоочу каражаттар) менен бирге болсо. Курамында asbestos болгон материалдарды иштетүү жалаң гана адис тарафынан аткарылууга тийиш.

- Мүмкүнчүлүктүн барынча тиешелүү чаң соргуч аппараттан пайдаланыңыз.
- Иш жайыныздын жакшы жедетилишин камсыз кылышы.
- Р2 класстагы фильтрлүү респиратор тагуу сунуш кылышынат.

Материалдарды иштетүү буюнча аракеттеги улуттук көрсөтмөлөргө баш ийиниз.

Иштелип жаткан чакан тетиктер бургуланып жатканда алар бургу илип кетпегендей кылыш (мисалы, кысыкчта кысылган же болбосо струбциналар менен иш столуна бекемделген катырылган болууга тийиш.

5. Обзор

2-бетке караңыз.

- 1 Кошумча тұтқа
- 2 Жұмушчу аспалтын фиксатору
- 3 Бургулоо терендигинин чектегичи
- 4 Айлануу багытынын переключатели
- 5 Үзгүлтүксүз иш режими үчүн топчук-фиксатор
- 6 Басылуучу переключатель
- 7 Стопор
- 8 Переключатель

6. Ишке түшүрүү

! Ишке түшүрүүдөн мурда заводдук белгисинде көрсөтүлгөн электр чыңалуу жана ток жыштыгынын маанилери электр тармагынын параметрлери менен туура келишин текшериниз.

6.1 Кошумча тұтканы орнотуу

! Коопсуздукту камсыздоо үчүн ар дайым жыйнакка кириүүчү кошумча тұтқадан пайдаланыңыз.

Кошумча тұтканы (1) сол жакка буроо менен кысып турған шаекети бوشотунуз. Аспал кысыкчынын мойнунда кошумча тұтканы орнотунуз. Бургулоо терендигин чектегичти көюнз (3). Иштин мүнәзүнен келип чыгып, кошумча тұтканы керектүү бурч менен бекем катырыңыз.

7. Пайдалануу

7.1 Бургулоо терендигин чектегичти жылдыруу

Кошумча тұтканы (1) бираз бوشотунуз. Бургулоо терендигин чектегичти керектүү терендикте орнотунуз (3) жана кошумча тұтканы кайра бекем катырыңыз.

7.2 Айлануу багытын жөнгө салуу, ташуу үчүн блокировкалоо (жанып кетүүгө каршы блокировкалоо)

! Айлануу багытынын переключателин (4) кыймылдаткыч иштебей турганда гана басыңыз.

2-бетке караңыз.

R = онго айлануу

L = солго айлануу

7.3 Иш режимин тандоо

Керектүү иш режимин переключателди (8) буроо менен тандаңыз. Буроо үчүн стопорду (7) басыңыз.



Соккусуз бургулоо



Соккулуу бургулоо



Оюу иштери
(КНЕ 2444, КНЕ 2644 менен гана)

Оюу абалында көзөөч айланып кетпестиги үчүн катырылат.

Көзөөчтүү көздөлгөн максатка ылайық орнотуу үчүн переключателди (8) менен ортосуна орнотуун.

! Көзөөч орнотулган аспалтан жалаң оюу режиминде гана пайдаланыңыз.

! Көзөөч орнотулган аспалтан ийин иретинде пайдаланбаңыз.

7.4 Жұмушчу аспалты/ перфоратордун патронун алмаштыруу

! Орнотудан мурда жұмушчу аспалтын күйрүк жағын тазалаңыз жана атайын май (буортма үчүн №: 6.31800) менен майланаңыз! SDS-Plus котормо аспалтары менен пайдалануу үчүн гана!

Котормо аспалты орнотуу:

- аспалты айландырыңыз жана фиксацияга чейин коюнз. Котормо аспал өзү-өзүнөн фиксацияланат.

Аспалты чыгарып алуу:

2-бетке караңыз, сүрөт A.

Фиксациялооу обойманы (2) жебенин багыты буюнча бураңыз (a) жана котормо аспалты чыгарыңыз (b).

7.5 Жандыруу/өчүрүү, айлануу тездигин өзгөртүү

Жандыруу, айлануу тездиги: переключателди (6) басыңыз.

Переключателди басуу менен айлануу тездигин өзгөртүүгө болот.

Өчүрүү үчүн басылуучу переключателди коюп жибериниз.

Үзгүлтүксүз иш режими: переключатель (6) басылып турған абалда топчук-фиксаторду басыңыз (5) жана басылуучу переключателди коюп жибериниз. Өчүрүү

ky КЫРГЫЗСКИЙ

үчүн басылуучу переключателди (6) дагы бир жолу басыңыз, андан кийин коюп жибериниз.

⚠ Көлкө жанып турган аспап колдон түшүп кетсе да, алланудан токтобойт. Аңдыхтан ар дайым аспапты эки колунуз менен бекем кармап, туруктуу орношуп алышыз жана бардык этибарды жасап жаткан ишицизге каратаңыз.

8. Техникалык кызмет көрсөтүү

Маал-маалы менен аспаптын желдетүүчү жылчыктарын тазалап турунуз.

9. Бузулуштарды жоюу

Эгерде басылуучу переключатель (6) басылбаса, аллануу багытынын переключатели (4) R же L абалда туура турган-турбагандыгын текшерип көрүңүз.

10. Шаймандары

Жалаң Metabo чыныгы жабдууларынан пайдаланыңыз.

Ушул пайдалануу боюнча колдонмодо көлтирилген параметрлер жана талаптарга жооп берген жабдуулардан гана пайдаланыңыз.

Керек-жартарады ишеничтүү катырыңыз. Электр аспапты кармагычка орнотуп иштеткенде, аны ишеничтүү бекемдениз. Электр аспапы жана анын тетиктери үстүнөн көзөмөлдүү жоготуу жаракат алууга себеп болушу мүмкүн.

Жабдуулардын толук ассортиментин www.metabo.com сайтынан же каталогдон караңыз.

11. Ремонт

Электр аспабын ремонттоо үчүн тажрыйбалуу электриктерге гана уруксат берилет!

Metabo электр аспабын ремонттоо үчүн Metabo нун регионалдык өкулчүлүгүнө кайрылыңыз. Дарегин www.metabo.com сайтынан караңыз.

Запас тетиктеринин тизмесин www.metabo.com сайтынан алсаңыз болот.

12. Айлана-чөйрөнүү коргоо

Кызмет өтөп бүткөн электр аспабын, куту жана жабдууларды утилизациялоо жана кайра иштетүү боюнча улуттук көрсөтмөлөргө баш ийиниз.

⚠ ЕС мамлекеттери үчүн гана: электр приборлорду жана электр аспаптарды түрмуштук чыгарындар менен бирге утилдештиреңиз! Эскиргөн электр приборлору жана электрондук курулмаларынан пайдалануу жөнүндөгү Европанын 2002/96/ЕС көрсөтмөсүнө жана тиешелүү улуттук нормаларга ылайык иштетилип болгон электр

приборлор жана электрондук курулмалар кийинчөрээк экологиялык жактан коопсуз кайра иштетүү максатында башка-башка утилдештирилүүгө тийиш.

13. Техникалык мунәздәмәсү

3-бетте көлтирилген маалыматтарга түшүндүрмө. Техникалык өзгөртүүлөр киргизүү укугу өзүбүздө калат.

P₁ = номиналдуу кубаттуулук
P₂ = чыыштагы кубаттуулук
n₁ = салт иштегендө аллануу тездиги
n₂ = нагрузка менен иштегендө аллануу тездиги
0 макс = бургулоонун максималдуу диаметри
s макс = соккулардын максималдуу саны
W = жеке соккунун энергиясы
m = массасы
D = кысыч мойнунун диаметри
Өлчөөнүн натыйжалары EN 60745 стандартына ылайык алынган.

II коргоо классы электр аспабы

~ Өзгөрмө ток

Бул техникалык мунәздәмөлөргө аракеттеги стандарттарда каралган уруксаттар кирет.

⚠ Шоокум жана вибрациянын мааниси
Бул маанилер түрдүү электр аспаптар шоокумунун эмиссиясын салыштыру жана ага баа берүү мүмкүнчүлүгүн берет. Пайдалануу шарттары, электр приборунун же аспапта пайдаланылып жаткан керек-жартарадын абалынан кез караанды түрдө иш жузүндөгү нагрузка жогору же төмөн болушу мүмкүн.

Эмиссиянын болжолдуу денгээлине баа берүүдө иштеги тыныгууларды жана иштин төмөн шоокум нагрузкалуу фазаларын эсепке алыңыз. Шоокум жана вибрациянын бил же тигил маанилерин эсепке алган түрдө пайдалануучунуу корогоого караылган иш-чаралар тизмесин аныктап алыңыз.

Вибрациянын суммардык мааниси (уч багыттын вектордук суммасы) EN 60745 стандартына ылайык эсептөлөт:

a_h, HD = вибрациянын эмиссиялык көрсөткүчү (бетондуу сокку менен бургулоо)
a_h, Ch_eq = вибрациянын эмиссиялык көрсөткүчү (оюу)
Kh,HD/Ch_eq = каталыктар көэффициенти (вибрация)

А методу боюнча шоокум денгээли:

LpA = үн басымынын денгээли
LWA = үн кубаттуулугунун денгээли
KpA, K_{Wa} = каталыктар көэффициенти

⚠ Коргоочу кулакчын тагыңыз!



Алуучу үчүн маалымат:

Шайкештик тастыктамасы:

№ TC RU C-DE.БЛ08.В.00918, колдонуу мөөнөтү - 27.10.2017 - 26.10.2022-ж., өндүрүмдү тастыктоочу «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации» тарабынан берилген; Дареги(юр. жана факт боюнча.): 153032, Россия Федерациясы, Иванов обл., Иваново ш., Станкостроителей көч., 1; тел. (4932)77-34-67; факс (4932)77-34-67; E-mail: ivfs@mail.ru; Аккредитация аттестаты № RA.RU.11БЛ08, 24.03.16-ж., Федералдык аккредитация кызмети тарабынан берилген.

Өндүргөн өлкө: Кытай

Өндүрүүчү: "Metabowerke GmbH", Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, Германия

Россиядагы импорттоочу:

ООО "Метабо Евразия"

Россия, 127273, Москва

Березовая аллея көч., 5 а, стр 7, 106-көңсе

тел.: +7 495 980 78 41

Өндүрүлгөн күнү шаймандын энтамгасында көрсөтүлгөн 10 орундуу сериялык номеринде шифрленген. 1-сан жылын билдириет, мисалы, «4» саны буюмдун 2014-жылы өндүрүлгөнүн билдириет. 2 жана 3-сандары өндүрүлгөн жылдагы айды билдириет, мисалы, «05» - май

Буюмдун колдонуу мөөнөтү 7 жыл.

Өндүрүлгөндөн кийин 5 жыл сакталса, алдын ала төкшөрбестен ишке киргизүү сунушталбайт (даярдалган күнүн этикеттадан караңыз).

Ծահագործման օրիգինալ ձեռնարկի բարգմանություն

1. Համապատասխանության հայտարարագիր

Մենք ամբողջ պատասխանակիրքամբ հայտարարում ենք, որ հարգածիվ մուրինք գործառնությամբ սույն հորատիչները, որոնք նոյնականացնելու մեջ տեսակով և սերիական համարով *1) համապատասխանում են դեկանար իրահաջողերը *2) և նորմերի *3) բայց պահանջներիին: Տիեզերական փաստարդությունը *4) – տես էջ 3:

2. Օգտագործում բատ հետակության

Համապատասխան պարագաներով համարված՝ հարվածային մուրինք գործառնությունով սույն հորատիչը համատեսված է թեսակին, բարի և այլ նման նյութերի հորատածն, այսի իմանային բարագալիքներով: Աղոյուսի և համանան նյութերի ենթաւտակությունը, ինչպես նաև մետաղությունը, փայտի և այլ նյութերի առանք հարվածի ստրոկանի զայրիկնաման, ինչպես նաև պատուամիթերի ամբացման համար:

Ոչ հետանիությամբ օգտագործելու հետևանելոյն առաջացած վնասի համար պատասխանակիրքամբ կրում է միայն շահագործողը: Անհրաժեշտ է հետևել զդախոս պատասխարների կամքարգիմնամ համբանիքներու կամնենիքներու, ինչպես նաև սույն ձեռնարկում հետաքանակ ցուցումներին:

3. Անվտանգության տեխնիկայի ընդհանուր ցուցումներ

 Զեր սեփական անվտանգության և վնասագործման դեմքարական գործիքի պահպանման և հետևելու տվյալ «!» պայմանահանով հեվիած ցուցումներին

 ՆԱԽԱԶԳԱՊԻՇԱՀԱՐՄ Վնասագործման ստանալու սիսլը նվազեցնելու համար կարդացե՞՛ տվյալ շահագործման ձեռնարկը

 ՆԱԽԱԶԳԱՊԻՇԱՀԱՐՄ Կարդացե՞՛ անվտանգության տեխնիկայի բոլոր հրահանգները և ցուցումները: Անվտանգության տեխնիկայի հրահանգներին նույնառություն չի ենթաւած կարող է հանգեցնել էլեկտրական հոսանքից վնասվելուն, իրդեին զոյցանաբեր և կամ ձանք վնասագործման ստանալուն:

Պահպանման անվտանգության տեխնիկայի բոլոր հրահանգները և ցուցումները պատասխանագործողին փոխանցելու համար:

Հելեկտրական սարքը հաշորդ շահագործողին հանձնել միայն այլ փաստարդիքի հետ միասին:

4. Անվտանգության տեխնիկայի հատուկ ցուցումներ

Կրե՛ պատասխանի ականականներ: Աղմուկի աղբեցույթունը կարող է հանձնել լսության հորատիչ:

Հակագործել գործիքը լրացնիցից բռնակություն, որը ներառված է մասնակարարություն լրացնողությամբ: Գործիքի նկատմամբ վերասակույթունը կրուսություն կարող դառնալ վնասագործման մեջ:

Հելեկտրահաղորդակարերի ծածկված ցանցի կամ բռն էլեկտրարդիքի ցանցային հաղորդակարի:

մոռակայցում աշխատանքներ կատարելիս գործիքը բռնել միայն մեկուսացված մակերեսներից: Ընուած լարդորդի լարման տակ գտնվող սարքերի հետ կարող է նույնական հաղորդական լարմանը էլեկտրական հարգած սասնակու համար:

Միւս ամուր պահել գործիքը բռնակներից երկու ձեռնով, մարմնին հաղորդիք կայուն դիրք և աշխատանք իրականացնելու եղել ուշադիր:

Էլեկտրագործիքով աշխատելիս միւս կրե՛ պահպանիշ ակնոցներ, աշխատանքային ձեռնոցներ և չափաղ կրտկներ:

Համոնիքի որ այն վայրու որտեղ, որտեղ իրականացվելու են աշխատանքները չեն անցնում էլեկտրականական բարեկամ մասնակիրները գծեր (օրինակ՝ մեռնող սարնացություն):

Metabo S-automatic պահպանող կցորդիչ Պահպանող կցորդիչը ընթեռելու դեպքում անշախատ աճաշտութե՛մ գործիքը բռնակներից կամ ակիկու դեպքում առաջին կամ է առնում: Այսպահանայինիվ հետակրու առաջանալու հենարդույթունից էլենոլով՝ աշխատանքներ ընթացքում միւս պահել գործիքը բռնակներից երկու ձեռնով, մարմնին հաղորդիք առավել հավասարակույթաված դիրք և աշխատանիւ եղել ուշադիր:

Խոսակի՛ ավանդ գրքարկումից: Ճիշտ հանել անշախիչ ուղեկացը երեւ հոսանի իրողը վարդակից հանմած է էղել կամ երեւ տեղի է ունեցել հոսանի մատակարարման խափանում. Մի՛ դիմակ պատույ աշխատանքային գործիքին: Հետացրե՛ գալարաքայելները և այլ արդ միայն գործիքի ամրացուրակը կանգնել այլու հետազոտություն:

Հատուկ ուսագրույթում հատկացրե՛ բարդ պայմաններում պատուամիթերի հետ աշխատելիս (մետաղի մեջ մեռտրային կամ դյումային պարագանելիք պատուամիթերի ամրացման ընթացքում): Պատուակի զիմելը կարող է մաւչափ լինել կամ բռնակի վրա կարող է առաջանալ բարձր էլեկտրական պատու մամենու:

Անցառական հոսանի իրողը վարդակից որևէ կարգավորումներ կամ տեխնիկական սպասարկում իրականացնելուց առաջ:

Կապար պարունակող նյութերի, փայտի որոս տեսակների, համեմայութերի և մետանուրի համարներ մասնական առաջազող փունիք կարող է փառն ներկացնելու առողջության համար: Այսպահի փուս մասնիկների ներեցչումը կամ նրա հետ ափումը կարող է առաջանել անբարդի և անկցիաներ և / կամ ընչափների իրվանգությաններ: Փառ որս տեսակները (օրինակ՝ կանոն կամ հանար մասկամ մասմական առաջազող փունիք) համարվում է եւ կանցերողն, հատկան փայտի մակման համար օտարացրծն լրացնության նյութերի հետ միասին (բռնարքի աղ, փայտի պատասխանիշ միջոցներ):

Ազբեսա պարունակող նյութերի մաւկուր պայտե է իրականացնել գործիքի:

- Հեռարքության սահմաններում օգտագործե՛ համապատասխան արտօնություն:

- Ապահովի՛ աշխատանքային տարածի լավ օգափություն:

Պ խորհուրդ է արքում կրել P2 զափ ֆիլտրով ուսապիտասոր:

Հետևել ազգային կարգավորակերի՝ նյութերի մաւկման վերաբերյալ պահանջներին:

Փոքր չափական մասկով լսական գործականություն պահանջանական (օրինակ՝ աղբայի լինեն գիրցի մեջ կամ ամրացման լինեն աշխատանքային սեղանին ծեղանամանուների օգնությամբ) այնպէս, որ փորման ընթացքում չպատեցվի զայրակի կայլիկոնին կողմից:

5. Անփոփում

Տես էջ 2

- 1 Լրացուցիչ բռնակ
- 2 Աշխատանքային գործիքի ֆիքսատոր
- 3 Գայլիկոննան խորության սահմանափակիչ
- 4 Պատշաճ ուղղության փոխարկիչ
- 5 Աշխատանքի անընդունելիության փոխարկիչ
- 6 Սեղմով փոխարկիչ
- 7 Կամքուցիչ
- 8 Փոխարկիչ

6. Շահագործման սկիզբ

! Շահագործումը սկսելուց առաջ ստուգե՛ք՝ համբեկում եք արյունը գործառնակին այցուակի վրա և վագագի լրացումը և հանախականությունն էլեկտրասնուցման ցանցի պարագաների հետ:

6.1 Լրացուցիչ բռնակի տեղադրումը

! Անվանագործությունը նկատառություն միւսօ օգտագործեք լրացուցիչ բռնակը, որը ներառված է մատակարարվող լրացմանը: Բացեք սեղմով օգակ պատելով լրացուցիչ բռնակը (1) դեպի ձախ: Անձարքեք լրացուցիչ բռնակը գործիքի սեղմովի վրա: Տեղադրեք զայլիկոննան խորության սահմանափակիչը (3): Ամեն ձգեք լրացուցիչ բռնակը անհամանափական անհրաժեշտ անկյան տակ:

7. Շահագործում

7.1 Գայլիկոննան խորության սահմանափակիչի աերափոխում

Թուլացրեք լրացուցիչ բռնակը (1). Տեղադրեք զայլիկոննան խորության սահմանափակիչը (3) անհրաժեշտ խորության վրա և կրիկին ամուռ ձգեք լրացուցիչ բռնակը:

7.2 Պատույի ուղղության կարգավորում, ուղեկապում և տեղափոխում կանոնավոր կանոնավոր գործարկում կանոնելու համար (ուղեկապում գործարկում)

! Անդմենք պատույի ուղղության փոխարկիչը (4) միայն շարժիչն անջատաված լինելու դեպքում

Տես էջ 2

R = աջ պտույտ
L = ձախ պտույտ

7.3 Աշխատանքի ռեժիմի ընտրույթներ

Ընտրեք անհրաժեշտ աշխատանքի ռեժիմը պտտելով փոխարկիչը (8). Պատույտն իրականացնելու համար սեղմենք կասեցուցիչին (7).

Գայլիկոնում առանց հարվածի

Գայլիկոնում հարվածով

Հորատման աշխատանքներ (միայն KHE 2444, KHE 2644)

Հորատման դիրքում հորատադրուրը ֆիքսաված է և չի կարող պատվել:

Հորատադրուրը կօնկրետ խնդրին համապատասխան դիրքում տեղակայելու համար փոխարկիչը (8) տեղադրեք (և միջև):

! Հորատադրուրը տեղադրված լինելու ժամանակ գործիքը օգտագործեք բացառապես հորատման ուժինում:

! Մի՛ օգտագործեք տեղադրված հորատադրուրը գործիքը որպես լծակ:

7.4 Աշխատանքային գործիքի փոխարինում / հարվածային հորատիչի հավաք

! Տեղադրելուց առաջ մաքրեք գործիքի պոչամասը և յուրեւ հասուն կուլորը (պատվերի համար՝ № 6.31800): Միայն SDS-Plus փոխարինող գործիքների հետ օգտագործելու համար:

Փոխարինող գործիքի տեղադրում .

- ըցքել գործիքը և տեղադրեք մինչև երա փիկումը: Փոխարինող գործիքը արգելափակիում է ավտոմատ կերպով:

Գործիքի առանձնացում

Տես էջ 2, նկար . A.

Պատեք փիկունգ (2) պլաֆի ուղղությամբ (a) և դորս համեմ փոխարինող գործիքը (b):

7.5 Միացում / անջատում, պտույտի հանախականության փոխում

Միացում, պտույտի հանախականություն սեղմենք փոխարինչը (6):

Փոխարինչը սեղմելով կարելի է փոխել պտույտի հանախականությունը:

Անջատելու համար բաց բողեք սեղման փոխարինչը:

Անդմենք աշխատանքի ռեժիմը սեղման սեղման պահելով փոխարինչը (6) սեղմենք փիկունգի կոնարկը (5) և բաց բողեք սեղմելով փոխարինչը: Անջատելու համար սեղմենք սեղման փոխարինչը (6) և մեկ անգամ, իսկ այլուրենական բացեք:

! Անընդիւջ աշխատանքի ռեժիմում գործիքը ապրունակում է աշխատել, ենոյին ձեռնից փախչելուց հետո: Այդ պահանակը միշտ ամուռ պահեք գործիքը բանակներից երկու ձեռքով, գրանցեք կայուն դիրք և ամրացնությամբ կենտրոնացնեք կատարվող աշխատանքի վրա:

8. Տեխնիկական սպասարկում բնուրագրերեք

Ժամանակ առ ժամանակ կատարեք գործիքի օգտագործման անցքերի մաքրում:

9. Անսարքությունների վերացում

Եթե սեղման փոխարինչը (6) չի սեղման՝ ստուգեք զննում է արյոյն պատույտի ուղղության փոխարինչը (4) հիւս R կամ L դիրքում:

10. Պարագաներ

Օգտագործեք միայն Metabo- ի օրիգինալ պարագաները:

hy Հայերեն

Օգտագործեք միայն այն պարագաները , որոնք համապատասխանում են սույն շահագործման ձևենարկում թվարկված պահանջներին և պարագաներին:

Հուսալիորեն ամրացրեք սարքավորումները: Եթե սարքը շահագործվում է բռնիչի մէջ , հուսալիորեն ամրացրեք սարքը: Ել է կերպարութիվի և զլանափի նկատմամբ վերահսկողության կորուսը կարող է հանգեցնել վնասավածքների:

Պարագաների լիարձեք տեսականին տես www.metabo.com կայքում կամ զլանավոր կատալոգում .

11. Վերանորոգում

Ել է կերպարարի վերանորոգումը պետք է կատարեն միայն որպահպիված մասնագետ էլ է կերպիկները:

Metabo-ի արտադրած էլ է կերպարարի վերանորոգման համար դիմել Metabo-ի մոտակա ներկայացնություն: Հասցեն անք www.metabo.com

Կայդում: Պահեստամասին ցուցակները կարելի է ներբեռնել www.metabo.com կայդից:

12. Շքակա միջավայրի պահպանություն

Հետևե՛՛ շահագործված անսարք մէենաների , հրանց փարերավորման և պարագաների անվտանգ ուստիչիքացման և վերամշաման վերաբերյալ բնապահպանական ազգային կարգավարքներին:

Միայն ԵՄ - ի երկրների համար մի՛ ուստիչիքացրեք էլ է կերպարական գործիքները և էլ է կերպարական սարքերը կենցաղյան բափոնները հետ միասին:

Էլ է կերպարական և էլ է կերպարական արքավորումների բափոնների մասին Նվազապահ 2002/96/EG կարգարարքին և համապատասխան ազգային նորմերին համաձայն օգտագործված էլ է կերպարարին և գործիքները է երակա և առանձին ուստիչիքացման՝ նրանց հետազ էլ է կոնովապես անվտանգ վերաճական նպատակով:

13. Տեխնիկական բնուրագիր

3- րդ էջում ներկայացված ավլաների պարզաբանում: Վերապահում ենք մեզ առ էլ է կերպարական փոփոխությունները կատարելու իրավունքը:

P1 = նոնինան հզորություն
P2 = ելային հզորություն
n₁ = պարապ պոտուսի հանախականություն
n₂ = պոտուսի հանախականությունը ծանրաբեռնված վիճակում
Ø max = հորատիք առավելագույն տրամագիծ
s max = հարվածների առավելագույն հանախականություն
W = մէկ հարվածի էներգիա
m = բաշ
D = սերմիչի վզիկի տրամագիծ
Զափումների արյունները սառցել են EN 60745 չափորոշիչ համաձայն

Պահպանության 2- րդ դասի գործիք

~ փոփոխական հոսանք

Նոված տէինիկական բնուրագիրի վրա տարածվում են բոլյարիկի բերաչափեր (գործիք չափորոշիչներով նախատեսված)

Ա Աղմուկի և վիբրացիայի արժեքներ

Այս արթեները բույլ են տալիս զնանատեղ և համեմատել տարրեր էլ է կերպարութիքների արժուակ և վիբրացիան: Կախված շահագործման պայմաններից , էլ է վերաբերյալի կամ օգտագործված գործիքային (փոխարարք) սարքավորումների վիճակից փաստագիր աղմուկի և վիբրացիայի աղմուկության այս կամ այն աղմուկների համաձայն օգտատերի պահպանության ուղղված կամամիեցավական միջազգային գաղեցիկ:

Վիբրացիայի գումարակի արժեքը (եթե ուղղությունների վերաբերյալ զուարկը) հաշվարկվում է EN 60745 շափորաչիք համաձայն:

ահ, HD = վիբրացիայի էմիսիոն ցուցանիք (բետոնի հարվածային ցայլիի ինումն)

ահ, Ch_eq = վիբրացիայի էմիսիոն ցուցանիք (հորատում)

Kh,HD/Ch_eq = սիալի գործակից (վիբրացիա)

Աղմուկի մակարդակները

LpA = ձայնային նիւթան մակարդակ

LWA = ձայնային հզորության մակարդակ

KpA, KWA = սիալի գործակից

Ա Կրե՛՛ պահպանիչ ականջակալներ



Տեղեկություն գնորդի համար.

Համապատասխանության հավաստագիր. № TC RU C-DE.Б.00918, գործում է մասա 27.10.2017 մինչև 26.10.2022 ր., արթել է «Ինվանով Սերովի ինքնակ» «Ինվանովի Հավաստագրման Հիմնարքայի» ՍՊԸ՝ արտադրանի հավաստագրման մարմնի կողմից, հասցե (իրավ. և գործուներության) 153032, Խուսաստանի Տաւուրյուն, Ինվանովի շրջան, բ. Ինվանով, փ. Սատանուստրիտելեյ, տ. 1, հեռ.՝ (4932) 77-34-67, ֆաք.՝ (4932) 34-37-67, էլ. փոստ՝ invs@mail.ru, հավաստագրման վկայագիր № RA.RU.11Б0708 առ 24.03.16 ր. արված հավաստագրման գաղաքացին մարմնի կողմից:

Արտադրման երկիր՝ Ձինաստան

Արտադրույ՝ "Metabowerke GmbH", Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, Գերմանիա

Ներմուծող Թուսաստանում՝

"Մետաբո Ներմանիա" ՍՊԸ

Թուսաստան, 127273, Մուկլա

Փ. Ներմուծուայտ առեա, տան 5 ա, գին.-ն 7, գրասենյակ 106 շն.՝ +7 495 980 74 41

Արտադրման ամսաթիվ ծածկագրած է գործիքի վահանակի վրա հեշտացն առ 10-ից սերիական համարի մէջ: 1 -ին ները հեշտացն է տարեթիվ, օրինակ՝ «4» հեշտակում է, որ

գործիքը արտադրվել է 2014 թվականին: 2 -րդ և 3 -րդ բվերը նշանակում են արտադրման տարվա ամսաթվի համարը, օր՝ «05»՝ մայիս:

Գործիքի ծառայության ժամկետը կազմում է՝ 7 տարի: Խորհուրդը չի տրվում առանց նախնական ստուգման օգտագործել գործիքը պատադրման անարդից սկսած՝ 5 տարի շաբաթնակ պահուստավորելուց հետո (արտադրման ամսաթիվը տես պիտակի վրա):

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS